
















## Åtgärdsplan, trygghetsvandring i Vännäsby den 21 november 2018





Plats nr:	Problem	Åtgärd	Ansvarig	Tidplan upp-följning
1 Grönyta bakom Vännäsby skola och järnvägsrälsen	I dag används grönyta som genväg till Vännäsby station. 	Anlägga GC-väg som stärker sig från Vännäsby station till vägen inklusive belysning.	Vännäs Kommun, gatu- avdelningen	Äskar i investeringsb udgeten 2020
2 Stängsel mellan Vännäsby skola och järnvägsrälsen	I dag lutar stängslet som ska förhindra att personer går ut på rälsen 	Rikta upp stängslet	Trafikverket	Uppföljning 2019
3 Vännäsby skolan idrottshalls västra fasaden mot parkering	Klotter på fasad 	Fasaden behöver saneras	Fastighets- avdelningen	Uppföljning 2019
4 Parkeringsplats mot Vännäsby skolan idrottshall - västra fasaden	Parkeringsplatsen upplevs mörk 	Kompletterande belysning mot fasad samt återställande av befintlig belysning.	Fastighets- avdelningen	Uppföljning 2019





<p>5 Stigen mellan vägen och parkeringsplats mot Vännäsby skolans idrottshalls</p>	<p>Platsen upplevs som mörk och stigen mellan Förvägen och parkeringsplats mot Vännäsby skolans idrottshall används som färdväg av skolungdomar och personer som ska till Vännäsby station.</p> 	<p>Anlägga GC-väg samt ny belysning</p>	<p>Vännäs Kommun, gatuavdelningen</p>	
<p>6 Vägen mellan bron och Umevägen</p>	<p>GC-vägen upplevs som mörk</p> 	<p>Komplettera redan befintlig gatubelysning med belysning som riktas mot GC-vägen.</p>	<p>Vännäs Kommun, gatuavdelningen</p>	<p>Uppföljning 2019</p>
<p>7 Övergångsställe från Vännäsby skola över till vägen</p>	<p>Övergångstället är otydligt och dåligt belyst</p> 	<p>Ny beläggning av övergångsställe/uppbyggnad av övergångsställe och kompletterande belysning</p>	<p>Trafikverket</p>	<p>Tas upp vid träff med trafikverket 2019</p>

<p>8 Busshållplats intill Umevägen och Vännäsby skollan</p>	<p>Dåligt belyst busskur</p> 	<p>Insättning av belysning i busskur</p>	<p>KIK, utförare gatuavdelning- en</p>	<p>Uppföljning 2019</p>
<p>9 Umevägen i anslutning till Vännäsby skolans</p>	<p>Föräldrar stannar och släpper av barn där det råder stoppförbud</p> 	<p>Upphöjning av övergångsställe</p>	<p>Trafikverket</p>	<p>Tas upp vid träff med trafikverket 2019</p>
<p>10 Umevägen i anslutning till lekplats och bystuga</p>	<p>Markberedning saknas</p> 	<p>Anlägga ny asfalt/gräsmatta</p>	<p>Vännäs Kommun, gatu- avdelningen</p>	<p>Tas upp vid träff med trafikverket 2019</p>
<p>11 Infarten från Umevägen in på Nygatan</p>	<p>Skylten för infarten för ersättningsbussar är inte nog tydlig. Bussarna kör fel väg in till Vännäsby station</p> 	<p>Vägskylden måste bli tydligare</p>	<p>Gatuavdelning en</p>	<p>Uppföljning 2019</p>

<p>12 Umevägen 179c</p>	<p>Vägmärke saknas, enbart stolpen är kvar</p> 	<p>Ny GC- skylt sätts upp</p>	<p>Gatuavdelning en</p>	<p>Upp-följning 2019</p>
<p>13 Intill Umevägen 179c</p>	<p>Brunnen sticker upp ur marken</p> 	<p>Höjning av jordlagret så att brunnen inte utgör fara</p>	<p>Gatuavdelning en</p>	<p>Uppföljning 2019</p>
<p>14 Längs med Umevägen</p>	<p>Delvis saknas en tydlig GC-väg.</p> 	<p>Märkesten/gräs beläggning som skiljer bilväg från GC-väg</p>	<p>Trafikverket</p>	<p>Tas upp vid träff med trafikverket 2019</p>
<p>15 Umevägen intill Coop</p>	<p>Övergångsställe saknas</p> 	<p>Anlägga av Övergångsmarkering</p>	<p>Trafikverket</p>	<p>Tas upp vid träff med trafikverket 2019</p>

<p>16 Umevägen intill Pizzeria</p>	<p>GC-vägen används stundtals som parkeringsplats för pizzerians besökare</p> 	<p>GC-väg förtydligas/upphöjs</p>	<p>Trafikverket</p>	<p>Tas upp vid träff med trafikverket 2019</p>
<p>17 Umevägen 165 intill busskur</p>	<p>Informationstavla "Upplevelsenära" saknar belysning</p> 	<p>Belysning är redan kompletterad</p>		
<p>18 Busshållplats intill Umevägen 165</p>	<p>Dåligt belyst busskur</p> 	<p>Insättning av belysning i busskur</p>	<p>KIK, utförare gatuavdelningen</p>	<p>Uppföljning 2019</p>
<p>19 Busshållplats intill Umevägen 165</p>	<p>Det saknas övergångsställe intill busshållplatsen/Strandfatan</p> 	<p>Anlägga av Övergångsmarkering</p>	<p>Gatuavdelningen</p>	<p>Uppföljning 2019</p>

<p>20 Intill busshållplats intill Umevägen 165</p>	<p>Reflexstolpe reflekterar inte</p> 	<p>Utbyte av reflexer</p>	<p>Trafikverket</p>	<p>Tas upp vid träff med trafikverket 2019</p>
<p>21 Umevägen infart mot Nöjesgatan</p>	<p>GC-vägens kant är skadad</p> 	<p>Återställning av vägkant</p>	<p>Trafikverket</p>	<p>Tas upp vid träff med trafikverket 2019</p>
<p>22 Umevägen 160 och framåt</p>	<p>GC-väg saknas, vägtrafikanter tvingas ut i trafiken</p> 	<p>GC-väg byggs till</p>	<p>Trafikverket</p>	<p>Tas upp vid träff med trafikverket 2019</p>
<p>23 Ängsvägen intill Vännäsby station</p>	<p>Väg för traktor används som gångväg för att komma över till tågstationen</p> 	<p>Ingen åtgärd</p>		

<p>24 Vännäsby station tåg kur</p>	<p>Lampor är trasiga</p> 	<p>Bytta ut trasiga lampor</p>	<p>Trafikverket</p>	<p>Uppföljning 2019</p>
<p>25 Parkeringsplats vid äldrecenter</p>	<p>Platsen upplevs som mörk, alla lampor lyser inte.</p> 	<p>Återställning av ej fungerande lampor</p>	<p>Gatuavdelning en</p>	<p>Uppföljning 2019</p>
<p>26 GC-väg intill Vännäsby station och parkeringsplats bakom Äldrecenter</p>	<p>Det är otydligt var bilparkeringen sluter och vart GC-vägen tar vid.</p> 	<p>Bättre markeringar så att GC-vägen framgår mer tydligt.</p>	<p>Gatuavdelning en</p>	<p>Uppföljning 2019</p>
<p>27 Vännäsby station intill parkeringsplats bakom Äldrecenter</p>	<p>Otydligt vart ersättningsbussar ska ställa sig</p> 	<p>Bättre skyltning</p>	<p>Gatuavdelning en</p>	<p>Uppföljning 2019</p>

